

ЩИТОК ПРИБОРОВ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты

Комплект рычагов для снятия обивки.

Car. 1363


Необходимое оборудование

Диагностический прибор

СНЯТИЕ


1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- ☐ Отключите аккумуляторную батарею ([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).



■ Отсоедините облицовку щитка приборов(1) с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки.(Car. 1363) (2) .

2. СНЯТИЕ




- ☐ Отсоедините нижнее крепление щитка приборов(3) .
- ☐ Наклоните щиток приборов по направлению стрелки(4) .
- ☐ Отсоедините верхнее крепление щитка приборов(5) .
- ☐ Разъедините разъем щитка приборов.
- ☐ Снимите щиток приборов.



УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- ☐ Соедините разъем щитка приборов.

-  Защелкните:
- верхнее крепление щитка приборов,
 - нижнее крепление щитка приборов,
 - облицовку щитка приборов.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

-  Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).
-  При замене щитка приборов выполните необходимые операции с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы).



Repair-30x04x01-01x37-1-22-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11