



CLIP - ЭБУ СИСТЕМА ВПРЫСКА S3000 - Считывание состояний и параметров

Файл Диагностика Ремонт Утилиты Помощь

ХОЛОДН. КОНТУР

ОТОПЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КРУТ. МОМЕНТОМ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ТОКС. ОТР. ГАЗ./OBD

ПАРАМЕТРЫ ВОДИТЕЛЯ

ЗАЖИГАНИЕ/ПРЕДВАР. НАГР.

РЕГ

ФУНКЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ET079	НАЛИЧИЕ КОНДИЦИОНЕРА	ДА
ET088	ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА	НЕ АКТИВНА
ET004	РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА	ДА
ET023	ЗАПРОС УСКОРЕННОГО ХОЛОСТОГО ХОДА	НЕ АКТИВНА
PR055	РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ	743 об/мин
PR037	ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА	4.60 bar
ET674	ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА	В НОРМЕ
PR125	МОЩН., ПОТРЕБЛ. КОМПРЕССОРОМ КОНД.	300 W
PR064	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	99 °C
PR089	СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ	0 км/час
ET022	ЗАПРОС НИЗКОЙ СКОРОСТИ ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОРА	АКТИВНАЯ
ET021	ЗАПРОС ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОРА	НЕ АКТИВНА
ET143	КОМАНДА РЕЛЕ НИЗК. СК. ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОРА	АКТИВНАЯ
ET144	КОМАНДА РЕЛЕ ВЫС. СКОР. ЭЛ. ВЕНТИЛ.	НЕ АКТИВНА
ET293	УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ	НЕ АКТИВНА

CLIP 122

DIAC_PARA1

KANGOO II-VF1KW0YB545248612

10539

03.08.2013

13:33:23